0 = 1
Ra = 1.000 a
b = 0.00 a
h = 0.63 a
w = 0.00 a
Rz = 0.00 a
t = 00:31 a
i = 0.01 a
695
690
685
680
675
670
665
660
655
650
645
640
635
630
627.00
Ra = 1.000
Rz = 0.000
Ra = 1.000
Rz = 0.000
Ra = 1.000
Rz = 0.000